




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD


**PLAN REGULADOR COMUNAL DE ANCUD
REGIÓN DE LOS LAGOS**

ANEXO

INMUEBLES DE CONSERVACION HISTÓRICA

Revisión (2014_07_08)

INMUEBLE DE CONSERVACION HISTORICA_FUERTE SAN ANTONIO				CÓDIGO	ROL- SII
				01	42 - 7
1-. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE		2-. FOTOGRAFIA INMUEBLE			
REGION	COMUNA				
Los Lagos	Ancud				
DIRECCION	DESTINO				
Calle Lord Cochrane	Cultura				
MATERIALIDAD PREDOMINANTE	ESTADO				
Mampostería	Bueno				
3-.PLANO DE UBICACIÓN					
					
4-. VALORIZACION					
VALOR	ATRIBUTO			PUNTOS	<p>Fuente:http://www.guiaverde.net/ancud/fuerte-san-antonio.html</p>
	A	B	C		
URBANO	2	1	1	4	
ARQUITECTÓNICO	1	1	1	3	
HISTÓRICO	1	1		2	
ECONÓMICO/SOCIAL	2	2	2	6	
VALOR TOTAL				15	
5-.CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y ARQUITECTONICAS					
<p>FORTIFICACIÓN ESPAÑOLA CONSTRUIDA EN 1770 APROX. A 800M DE LA PLAZA DE ARMAS DE ANCUD, SOBRE UNA EXPLANADA. RESGUARDADA POR CAÑONES QUE SALVAGUARDAN LA ENTRADA AL PUERTO. SU MATERIAL PREDOMINANTE ES LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA.</p>					

INMUEBLE DE CONSERVACION HISTORICA_IGLESIA MATRIZ DE SAN ANTONIO DE CHACAO				CÓDIGO	ROL- SII
				02	1148-1
1-. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE		2-. FOTOGRAFIA INMUEBLE			
REGION	COMUNA				
Los Lagos	Ancud (Localidad Chacao)				
DIRECCION	DESTINO				
Plaza R. Gamboa s/n	Culto				
MATERIALIDAD PREDOMINANTE	ESTADO				
Madera	Bueno				
3-. PLANO DE UBICACIÓN					
					
4-. VALORIZACION					
VALOR	ATRIBUTO			PUNTOS	
	A	B	C		
URBANO	2	0	0	2	
ARQUITECTÓNICO	1	1	1	3	
HISTÓRICO	0	0		0	
ECONÓMICO/SOCIAL	2	1	2	5	
VALOR TOTAL				10	
5-. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y ARQUITECTONICAS					
<p>ESTA IGLESIA FUE CONSTRUIDA EN EL AÑO 1710, CASI 20 AÑOS DESPUÉS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD, SE COMPONE POR UNA NAVE CENTRAL Y 2 TORRES LATERALES. LA CONSTRUCCIÓN TIENE COMO MATERIAL PREDOMINANTE LA MADERA, SU REVESTIMIENTO EXTERIOR ES ZINC. EL INTERIOR ESTA CONFORMADO POR MADERA Y ESTÁ DECORADA CON IMÁGENES DE VÍRGENES Y SANTOS.</p>					

Fuente: Consultora INFRACON S.A